

Determina per l'affidamento di alcune attività inerenti le dotazioni antincendio della Direzione Valle d'Aosta e sue articolazioni territoriali.

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto

Considerato che:

- a seguito di una ricognizione delle dotazioni antincendio, sono emerse diverse necessità:
 - attività di revisione e collaudo degli estintori a polvere e a CO2 presenti nei locali della sede della Direzione Regionale Valle d'Aosta di Piazza Manzetti e presso gli Uffici di Via Monte Vodice in scadenza nell'anno 2021;
 - smaltimento di alcuni estintori che non sono più utilizzabili presso la sede di Piazza Manzetti;
 - acquisto di piantane/supporti a muro e di cartelli per la segnaletica di sicurezza;
 - sostituzione lastra *safe crash* per cassetta attacco dei Vigili del fuoco;
 - sostituzione maniglioni antipánico;
 - ripristino telaio e muratura porta REI;
 - manutenzione vie di fuga;
 - sostituzione porta REI 120 presso la sede di Via Monte Vodice.
- in occasione dell'interventi periodici di manutenzione dei medesimi impianti, l'impresa Vama Soc. Coop. a R.L., in qualità di manutentore degli impianti antincendio di questa Direzione Regionale, ha visionato gli interventi da effettuare e ha trasmesso i preventivi per quantificare i costi (in data 28/4/2021-10/05/2021-01/07/2021);
- ai sensi del punto 13 del Capitolato del Contratto di appalto per i lavori di manutenzione degli impianti antincendio degli immobili in uso alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Valle d'Aosta (TD MEPA n. 1229038 - CIG ZCC2BB5AA7), prorogato al 04 aprile 2022, l'ing. Vincenzo Colacioppo, Direttore dell'Esecuzione del contratto, ha dato esecuzione in data 30/04/2021 alle attività di revisione e collaudo che rientravano nel massimale previsto di euro 934,26 (al netto di IVA e del ribasso) per la manutenzione non programmata;

- gli interventi riportati nella seguente tabella non hanno trovato copertura finanziaria nel contratto in essere;

SEDE	DOTAZIONI	QUANTITA'
Piazza Manzetti	revisione + collaudo estintore a polvere da kg. 6	3
	revisione estintore a polvere da kg. 6	16
	revisione estintore a CO2 da kg. 5	2
	piantana porta-estintore	9
	fornitura e posa di supporto a muro	1
	smaltimento estintore polvere	13
	smaltimento estintore CO2	2
	eventuale cartello simbolo estintore	2
	revisione maniglione antipanico vie di fuga	6
Via Monte Vodice	revisione estintore a polvere da kg. 6	13
	revisione estintore a CO2 da kg. 5	1
	fornitura estintore a CO2 kg.5	1
	piantane porta-estintore	5
	fornitura e posa di supporto a muro	11
	eventuale cartello simbolo estintore	5
	lastra <i>safe crash</i> per cassetta attacco VVFF	1
	ripristino telaio e muratura porta REI	1
	sostituzione maniglione antipanico	1
	sostituzione maniglia con chiave su maniglione antipanico	1
	sostituzione porta REI e spostamento del magnete	1

Tenuto conto che l'importo disponibile nel *budget* economico per l'anno 2021 sul conto BDG05011003 "*Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti fissi*", pari a euro 95.000,00, è stato stanziato anche in previsione degli interventi da effettuare sulle dotazioni antincendio,

determina

1. Affidatario della fornitura

Affidatario della fornitura è la VAMA SOC. COOP. A R.L., con sede legale in Aosta, via Grand Eyvia, 15, c.f. e P.IVA 00493460075, per un importo complessivo pari a euro 2.751,00 (duemilasettecentocinquantunoeuro/00), oltre IVA.

2. Nomina del Responsabile del procedimento

La dott.ssa Elena Zaffagnini, Funzionaria in organico all'Area di Staff della Direzione Regionale, è nominata Responsabile del procedimento.

3. Nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Ing. Davide Dujany, funzionario in organico dell'Ufficio di Aosta-Territorio e condiviso con l'Area di Staff, assume l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il contratto sarà perfezionato e potrà avere efficacia solo dopo l'ottenimento dei dati che la P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, venga attivata una Convenzione CONSIP avente il medesimo oggetto, l'Agenzia si riserva l'insindacabile facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109, D.lgs 50/2016 s.m.i.

Il presente atto è regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura dell'affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 (trattativa privata) secondo il punto B.b.4.1, e prevede l'unicità del fornitore qualora il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato secondo il punto B.b.4.3.

Motivazioni

Si è rilevata la necessità di effettuare delle attività di manutenzione delle dotazioni antincendio degli Uffici della Direzione Valle d'Aosta per garantirne l'efficienza e la sicurezza. Si rende necessario quindi incaricare la VAMA SOC. COOP. A R.L., tuttora manutentore dei suddetti impianti in uso presso le diverse sedi di questa Direzione Regionale al fine di garantire i necessari presidi di sicurezza antincendio.

Riferimenti normativi

CIG: Z14340A06F

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 (art. 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 (art. 11);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (artt. 31- 32 c.2 – 36 c.2 lett.a -101);
- Manuale Interattivo delle Procedure MIP (scheda B.b.4);
- Atto di conferimento di incarico del Direttore dell'Agenzia, Divisione Risorse DC Risorse Umane e Organizzazione, prot. n. 348466-U del 09 novembre 2020.

IL DIRETTORE REGIONALE *a.i.*
Fabio Ignaccolo
(firmato digitalmente)